

戻り臭抑制加工 (ヒシード + 抗菌防臭)

| | |
|----|---------------------------------------|
| 素材 | PET 100% 丸編みシングルパイル |
| 品番 | 24W10-1690 (注) 同一生地 of 供給は諸事情により出来ません |
| 規格 | 165cm巾 295g/㎡ |

当社のオリジナル機能加工が採用された素材が
ブランケット商品になって絶賛発売中!

【商品PR】

- ▶ 道の駅「恐竜渓谷かつやま」オリジナルの商品となります!
- ▶ 可愛い🥰恐竜柄がデザインされたブランケットになります!
- ▶ **吸水速乾・汚れ落ち・静電気防止**に優れたブランケットとなっております👉
- ▶ ヒシード+抗菌防臭加工で、**嫌な臭気戻り(ゾンビ臭)**を抑制します。
- ▶ 是非、道の駅「恐竜渓谷かつやま」でお買い求めください!



全4種

道の駅 恐竜渓谷かつやま

商品はオンラインでもお買い求め頂けます
▼道の駅「恐竜渓谷かつやま」オンラインショップ▼
<https://www.katsuyama-souvenirs.jp/items/94206781>

ヒシード Hyseed

マルチな機能を洗濯耐久性と共に両立した防汚加工技術

FEATURES

■防汚性（易脱落性）

皮脂汚れやラー油などの食品汚れが容易に除去できます。

■優れた吸水速乾性が得られます。

PERFORMANCE 様々な汚れに対応し、マルチな機能をもつ

皮脂汚れやラー油などの食品汚れが容易に除去できます。

また、口紅やカレー、コーヒーなども銘柄によって差はありますが、容易に除去できます。高い洗濯耐久性も実現しています。



汚れ付着




水浸漬直後
ローリングUP現象



水浸漬後

< 吸水速乾性 >

ヒシード加工によって、吸水速乾性が向上します。



東洋染工株式会社


〒919-0477 福井県坂井市春江町田端43字15番地

TEL : (0776)51-1855 FAX : (0776)51-5652

戻り臭抑制加工



戻り臭抑制加工とは

ちゃんと洗ったのに着用すると臭ってくる戻り臭の経験はありませんか？
戻り臭は、洗濯で落としきれなかった皮脂に細菌が繁殖することが原因の一つ。
この加工は、生地から皮脂汚れが洗濯でしっかりと落ち、臭いの原因であるモラクセラ菌の繁殖を抑え、戻り臭を抑制する。



戻り臭抑制の効果

生地に細菌 (モラクセラ菌) と皮脂成分 (16-メチルオクタデカン) を付け、戻り臭の抑制効果を官能評価。




抗菌性評価

(JIS L 1902 菌液吸収法)

〈18時間培養後の生菌数〉


培養菌：モラクセラ菌



皮脂汚れに対する防汚性評価

(ポーケン規格 BQE A 032)

〈10回繰り返し処理後〉



※上記データは加工の一例。加工にあたっては素材に対する事前チェックが必要。



東洋染工株式会社

〒919-0477 福井県坂井市春江町田端43字15番地

TEL : (0776)51-1855 FAX : (0776)51-5652